

クロームメッキマスターシリンダー点検のお願い

平素はデイトナ製品をご愛顧賜り厚くお礼申し上げます。

この度、ご好評頂いております下記クロームメッキマスターシリンダーにおいて、使用状況により、ブレーキフルード点検窓が変形、ゆがみが発生する場合があります。お客様がご使用中の該当商品の点検をお願い申し上げます。

この現象については全ての商品に発生するわけではなく、使用状況（樹脂に悪影響を及ぼすケミカル剤の使用等）により、ごく稀に発生する現象です。

異常が無い場合でも、樹脂に悪影響を及ぼすケミカル類はご使用にならないようお願い致します。

弊社が 5 年間販売し品質についても実績のある部品です。取り扱いについては説明書を参照して頂き、正しく使用して下さるようお願い致します。

点検内容

【ブレーキフルード点検窓の確認】

- * ブレーキフルード点検窓を指で軽く押して樹脂の変質、ゆがみがないか確認してください。



- * 上記にあげました、異常等がみられる場合、速やかに使用を停止し、弊社カスタムグループまで御連絡下さいますようお願い申し上げます。
- * 異常が無い場合でも、ケミカル類によって樹脂が侵される場合が御座います。ケミカル類（パーツクリーナー、ブレーキクリーナー等）は種類によってゴム及び樹脂部分へ悪影響を及ぼすため、ご使用にならないようお願い申し上げます。
- * 点検窓が白くくもっていたり、黄ばみが発生することがありますが、これは経年変化によるもので異常ではありません。ご不明な点が有る場合は弊社までお問合せください。

該当商品

商品名：クロームメッキマスターシリンダー

[2P コネクタータイプ]

左右	サイズ	品番
R	14mm	48574
	1/2in	47999
	11mm	48572
L	14mm	48570
	1/2in	47997
	11mm	48568

[平型端子タイプ]

左右	サイズ	品番
R	14mm	62827
	1/2in	62819
	11mm	62823
L	14mm	62829
	1/2in	62821
	11mm	62825